




Vedlegg 10 – Havbunnskartlegging




Figur A-1: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Hellerflesa sett fra øst med planlagt anleggsramme inntegnet.



Figur A-2: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Hellerflesa sett fra øst med hardhet og planlagt anleggsramme inntegnet.



Figur A-3: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Hellerflesa sett fra vest med planlagt anleggsramme inntegnet.



Figur A-4: Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart fra Hellerflesa sett fra vest med hardhet og planlagt anleggsramme inntegnet.

Referanse

Carlsen, P. (2021) Forundersøkelse ved Hellerflesa i Nærøysund kommune, 2021. Rapportnummer 194-5-21FU, levert av Aqua Kompetanse AS.